
ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

ZONA SUR



LOCALIDAD	BARRIOS	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	30	10.903	4.423.241 m²	104.010 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 46 %
- REGULAR 35 %
- MALO 18 %

680 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **172 ml**

603 situaciones de riesgo medio o alto (210 de riesgo alto) en 104.010 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

- Postes caídos o en mal estado **38 %**
- Marañas de cables **44 %**
- Cables caídos **19 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

- Formal (cañería) **14 %**
- Informal (manguera negra) **86 %**

390 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 22 %
- REGULAR 43 %
- MALO 35 %

327 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
47 → 1 cada **2.213 ml**
FILTRACIONES
47 → 1 cada **2.213 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

49 %

≈ **51.292 ml** de 104.010 ml · promedio de 1.002 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 7 %
- REGULAR 34 %
- MALO 59 %

948 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

- Leve **22 %**
- Moderada **42 %**
- Alta **37 %**

772 cuadras con dato · 230 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

5 puntos → 1 cada **884.648 m²**

en 4.423.241 m² de superficie · no se cuentan 24 tachos

ESTADO DE LOS PUNTOS



- BUENO 20 %
- REGULAR 0 %
- MALO 80 %

5 puntos con dato

BASURALES Y MICROBASURALES

118 basurales · **375** microbasurales

493 en total → 1 cada **8.972 m²** de superficie (1,1 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 904 cuadras*

11 % = **11.697 ml** de 104.010 ml

106 de 904 cuadras con 80 % o más de vereda (71 al 100 %) · 798 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



- BUENO 54 % — 6.182 ml
- REGULAR 41 % — 4.709 ml
- MALO 5 % — 575 ml

106 cuadras con vereda · 2 sin dato de estado (230 ml)

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *840 cuadras relevadas*

- Completa **10 %**
- Insuficiente **51 %**
- Sin cobertura **39 %**

10.772 ml con cobertura completa
52.624 ml con cobertura insuficiente
40.613 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *835 cuadras relevadas*

- Pavimento **44 %** = 45.839 ml
- Mejorado **20 %** = 20.553 ml
- Tierra **36 %** = 37.618 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

PAVIMENTO	B **50 %** · R **43 %** · M **7 %**
MEJORADO	B **23 %** · R **53 %** · M **24 %**
TIERRA	B **6 %** · R **38 %** · M **56 %**

BACHES

368 baches → 1 cada **202 ml**

en 74.364 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

32 paradas → 1 cada **3.250 ml**

de 104.010 ml de calles

ESTADO



- BUENO 25 %
- REGULAR 44 %
- MALO 31 %

32 paradas con dato

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: MODERADO

SIN DÉFICIT · LEVE · **MODERADO** · ALTO · CRÍTICO


Calles: intermedia · Paradas: intermedia

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 6.788 registros. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO 16 Y 80

LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Altos de San Lorenzo	248	61.351 m²	1.798 ml



RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



BUENO 0 %
REGULAR 50 %
MALO 50 %

6 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **72 ml**
25 situaciones de riesgo medio o alto (12 de riesgo alto) en 1.798 ml de calles


SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO



Postes caídos o en mal estado **60 %** · Marañas de cables **16 %** · Cables caídos **24 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA



Formal (cañería) **0 %** · Informal (manguera negra) **100 %**

3 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



BUENO 0 %
REGULAR 67 %
MALO 33 %

3 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
1 → 1 cada **1.798 ml**
FILTRACIONES
3 → 1 cada **599 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

55 %



≈ **993 ml** de 1.798 ml · promedio de 21 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



BUENO 32 %
REGULAR 26 %
MALO 42 %

19 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



Leve **20 %**
Moderada **50 %**
Alta **30 %**

20 cuadras con dato · 1 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 61.351 m² de superficie · no se cuentan 1 tacho

BASURALES Y MICROBASURALES

4 basurales · **9** microbasurales
13 en total → 1 cada **4.719 m²** de superficie (2,1 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 18 cuadras*

10 % = **184 ml** de 1.794 ml

2 de 18 cuadras con 80 % o más de vereda (1 al 100 %) · 16 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



BUENO 0 %
REGULAR 100 % 184 ml
MALO 0 %

2 cuadras con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *11 cuadras relevadas*



Completa **9 %** · Insuficiente **64 %** · Sin cobertura **27 %**

163 ml con cobertura completa
1.144 ml con cobertura insuficiente
490 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *10 cuadras relevadas*



Pavimento **60 %** = 1.079 ml · Mejorado **30 %** = 539 ml · Tierra **10 %** = 180 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



PAVIMENTO — B **33 %** · R **50 %** · M **17 %**
MEJORADO — B **0 %** · R **0 %** · M **100 %**
TIERRA — B **0 %** · R **0 %** · M **100 %**

BACHES

4 baches → 1 cada **360 ml**
en 1.438 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL — **ALTO**



SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR — **ALTO**



SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO


Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 122 registros · ID ReNaBaP 419. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA


BARRIO 19 Y 77

LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Altos de San Lorenzo	130	53.306 m²	1.445 ml



RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



BUENO **80 %**
REGULAR **20 %**
MALO **0 %**

5 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **482 ml**
3 situaciones de riesgo medio o alto (1 de riesgo alto) en 1.445 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

Postes caídos o en mal estado **0 %** · Marañas de cables **100 %** · Cables caídos **0 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

Formal (cañería) **70 %** · Informal (manguera negra) **30 %**

10 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



BUENO **70 %**
REGULAR **30 %**
MALO **0 %**

10 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
no se relevaron
FILTRACIONES
no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

20 % ≈ **296 ml** de 1.445 ml · promedio de 15 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



BUENO **0 %**
REGULAR **27 %**
MALO **73 %**

15 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

Leve **40 %**
Moderada **33 %**
Alta **27 %**

15 cuadras con dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 53.306 m² de superficie · no se cuentan 1 tacho

BASURALES Y MICROBASURALES

1 basural · **0** microbasurales
1 en total → 1 cada **53.306 m²** de superficie (0,2 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 20 cuadras*

19 % = **275 ml** de 1.445 ml
4 de 20 cuadras con 80 % o más de vereda (3 al 100 %) · 16 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



BUENO **53 %** 145 ml
REGULAR **47 %** 130 ml
MALO **0 %**

4 cuadras con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *16 cuadras relevadas*

Completa **13 %** · Insuficiente **69 %** · Sin cobertura **19 %**

181 ml con cobertura completa
993 ml con cobertura insuficiente
271 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *15 cuadras relevadas*

Pavimento **60 %** = 867 ml · Mejorado **40 %** = 578 ml · Tierra **0 %** = 0 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

PAVIMENTO — B **89 %** · R **11 %** · M **0 %**
MEJORADO — B **33 %** · R **50 %** · M **17 %**

BACHES

2 baches → 1 cada **241 ml**
en 482 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

2 paradas → 1 cada **723 ml**
de 1.445 ml de calles

ESTADO



BUENO **0 %**
REGULAR **100 %**
MALO **0 %**

2 paradas con dato

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL — **ALTO**

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR — **LEVE**

SIN DÉFICIT · **LEVE** · MODERADO · ALTO · CRÍTICO

Calles: buena · Paradas: intermedia

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 95 registros · ID ReNaBaP 97. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO 19 Y 90



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Altos de San Lorenzo	110	49.881 m²	1.881 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 18 %
- REGULAR 35 %
- MALO 47 %

17 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **145 ml**

13 situaciones de riesgo medio o alto (5 de riesgo alto) en 1.881 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO



- Postes caídos o en mal estado **54 %**
- Marañas de cables **46 %**
- Cables caídos **0 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA



- Formal (cañería) **0 %**
- Informal (manguera negra) **100 %**

9 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 11 %
- REGULAR 0 %
- MALO 89 %

9 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
no se relevaron
FILTRACIONES
1 → 1 cada **1.881 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

37 %

≈ **693 ml** de 1.881 ml · promedio de 15 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 0 %
- REGULAR 11 %
- MALO 89 %

9 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



- Leve **22 %**
- Moderada **22 %**
- Alta **56 %**

9 cuadras con dato · 6 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

1 punto → 1 cada **49.881 m²**

en 49.881 m² de superficie · no se cuentan 3 tachos

ESTADO DE LOS PUNTOS



- BUENO 0 %
- REGULAR 0 %
- MALO 100 %

1 punto con dato

BASURALES Y MICROBASURALES

12 basurales · **10** microbasurales

22 en total → 1 cada **2.267 m²** de superficie (4,4 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 17 cuadras*

24 % = **443 ml** de 1.881 ml

4 de 17 cuadras con 80 % o más de vereda (4 al 100 %) · 13 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



- BUENO 75 % — 332 ml
- REGULAR 25 % — 111 ml
- MALO 0 %

4 cuadras con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *19 cuadras relevadas*



- Completa **0 %**
- Insuficiente **32 %**
- Sin cobertura **68 %**

0 ml con cobertura completa
594 ml con cobertura insuficiente
1.287 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *12 cuadras relevadas*



- Pavimento **25 %** = 470 ml
- Mejorado **17 %** = 314 ml
- Tierra **58 %** = 1.097 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



- PAVIMENTO — B **67 %** · R **33 %** · M **0 %**
- MEJORADO — B **0 %** · R **50 %** · M **50 %**
- TIERRA — B **0 %** · R **0 %** · M **100 %**

BACHES

6 baches → 1 cada **261 ml**

en 1.568 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: CRÍTICO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · ALTO · **CRÍTICO**

Veredas: deficitaria · Alumbrado: deficitaria

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO


Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 144 registros · ID ReNaBaP 84. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO 26 DE JULIO

LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Altos de San Lorenzo	96	41.310 m²	1.128 ml



RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 15 %
- REGULAR 54 %
- MALO 31 %

13 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

Sin situaciones de riesgo
en 1.128 ml de calles

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA



Formal (cañería) **21 %** · Informal (manguera negra) **79 %**

14 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 0 %
- REGULAR 71 %
- MALO 29 %

14 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
no se relevaron
FILTRACIONES
no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

0 %

≈ **0 ml** de 1.128 ml · promedio de 18 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 6 %
- REGULAR 78 %
- MALO 17 %

18 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



- Leve **17 %**
- Moderada **72 %**
- Alta **11 %**

18 cuadras con dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

1 punto → 1 cada **41.310 m²**
en 41.310 m² de superficie

ESTADO DE LOS PUNTOS



- BUENO 0 %
- REGULAR 0 %
- MALO 100 %

1 punto con dato

BASURALES Y MICROBASURALES

0 basurales · **1** microbasural
1 en total → 1 cada **41.310 m²** de superficie (0,2 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 15 cuadras*

13 % = **150 ml** de 1.128 ml

2 de 15 cuadras con 80 % o más de vereda (2 al 100 %) · 13 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



- BUENO 100 % — 75 ml
- REGULAR 0 %
- MALO 0 %

2 cuadras con vereda · 1 sin dato de estado (75 ml)

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *10 cuadras relevadas*



Completa 0 % · Insuficiente **70 %** · Sin cobertura **30 %**

0 ml con cobertura completa
790 ml con cobertura insuficiente
338 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *11 cuadras relevadas*



Pavimento **64 %** = 718 ml · Mejorado **36 %** = 410 ml · Tierra 0 % = 0 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



PAVIMENTO — B **57 %** · R **43 %** · M **0 %**
MEJORADO — B **0 %** · R **25 %** · M **75 %**

BACHES

Sin baches relevados
en 718 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: MODERADO

SIN DÉFICIT · LEVE · **MODERADO** · ALTO · CRÍTICO

Calles: buena · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 86 registros · ID ReNaBaP 92. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO 29 Y 90

LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Altos de San Lorenzo	495	177.053 m²	5.528 ml



RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



BUENO 36 %
REGULAR 48 %
MALO 16 %

44 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **95 ml**
58 situaciones de riesgo medio o alto (19 de riesgo alto) en 5.528 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO



Postes caídos o en mal estado **47 %** · Marañas de cables **34 %** · Cables caídos **19 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA



Formal (cañería) **44 %** · Informal (manguera negra) **56 %**

18 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



BUENO 17 %
REGULAR 61 %
MALO 22 %

18 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
1 → 1 cada **5.528 ml**
FILTRACIONES
11 → 1 cada **503 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

46 %



≈ **2.565 ml** de 5.528 ml · promedio de 35 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



BUENO 0 %
REGULAR 40 %
MALO 60 %

35 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



Leve **21 %**
Moderada **38 %**
Alta **41 %**

34 cuadras con dato · 1 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

1 punto → 1 cada **177.053 m²**
en 177.053 m² de superficie

ESTADO DE LOS PUNTOS



BUENO 0 %
REGULAR 0 %
MALO 100 %

1 punto con dato

BASURALES Y MICROBASURALES

5 basurales · **23** microbasurales
28 en total → 1 cada **6.323 m²** de superficie (1,6 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 56 cuadras*

3 % = **178 ml** de 5.528 ml
2 de 56 cuadras con 80 % o más de vereda (1 al 100 %) · 54 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



BUENO 100 % (178 ml)
REGULAR 0 %
MALO 0 %

2 cuadras con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *50 cuadras relevadas*



Completa **16 %** · Insuficiente **40 %** · Sin cobertura **44 %**

884 ml con cobertura completa
2.211 ml con cobertura insuficiente
2.432 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *52 cuadras relevadas*



Pavimento **65 %** = 3.614 ml · Mejorado **10 %** = 532 ml · Tierra **25 %** = 1.382 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



PAVIMENTO — B **12 %** · R **74 %** · M **15 %**
MEJORADO — B **0 %** · R **40 %** · M **60 %**
TIERRA — B **0 %** · R **8 %** · M **92 %**

BACHES

36 baches → 1 cada **142 ml**
en 5.103 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

3 paradas → 1 cada **1.843 ml**
de 5.528 ml de calles

ESTADO



BUENO 0 %
REGULAR 67 %
MALO 33 %

3 paradas con dato

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD **PEATONAL** — **ALTO**

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD **VEHICULAR** — **ALTO**

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 453 registros · ID ReNaBaP 1083. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO AEROPUERTO



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	418	212.044 m²	4.947 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 27 %
- REGULAR 55 %
- MALO 18 %

22 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **124 ml**

40 situaciones de riesgo medio o alto (16 de riesgo alto) en 4.947 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

- Postes caídos o en mal estado **28 %**
- Marañas de cables **48 %**
- Cables caídos **25 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

- Formal (cañería) **23 %**
- Informal (manguera negra) **77 %**

13 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 8 %
- REGULAR 25 %
- MALO 67 %

12 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS

2 → 1 cada **2.474 ml**

FILTRACIONES

3 → 1 cada **1.649 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

48 %

≈ **2.368 ml** de 4.947 ml · promedio de 52 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 2 %
- REGULAR 31 %
- MALO 67 %

51 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

- Leve **19 %**
- Moderada **48 %**
- Alta **33 %**

42 cuadras con dato · 10 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección

en 212.044 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

7 basurales · **26** microbasurales

33 en total → 1 cada **6.426 m²** de superficie (1,6 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 26 cuadras*

0 % = **0 ml** de 4.947 ml

Ninguna de las 26 cuadras relevadas llega al 80 % de vereda: sin vereda.

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *40 cuadras relevadas*

- Completa **15 %**
- Insuficiente **55 %**
- Sin cobertura **30 %**

742 ml con cobertura completa

2.721 ml con cobertura insuficiente

1.484 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *34 cuadras relevadas*

- Pavimento **47 %** = 2.328 ml
- Mejorado **24 %** = 1.164 ml
- Tierra **29 %** = 1.455 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

PAVIMENTO	B **81 %** · R **19 %** · M **0 %**
MEJORADO	B **50 %** · R **38 %** · M **13 %**
TIERRA	B **0 %** · R **60 %** · M **40 %**

BACHES

22 baches → 1 cada **112 ml**

en 2.474 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

3 paradas → 1 cada **1.649 ml**

de 4.947 ml de calles

ESTADO



- BUENO 33 %
- REGULAR 67 %
- MALO 0 %

3 paradas con dato

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: MODERADO

SIN DÉFICIT · LEVE · **MODERADO** · ALTO · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: intermedia

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 320 registros · ID ReNaBaP 70. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO 80 ALEGRE



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	97	32.845 m²	923 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 0 %
- REGULAR 0 %
- MALO 100 %

2 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

Sin situaciones de riesgo
en 923 ml de calles

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

Formal (cañería) 0 % · Informal (manguera negra) 100 %

1 tramo relevado

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 0 %
- REGULAR 0 %
- MALO 100 %

1 tramo con dato


MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
no se relevaron
FILTRACIONES
no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

38 %



≈ **346 ml** de 923 ml · promedio de 2 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 0 %
- REGULAR 100 %
- MALO 0 %

2 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



- Leve 0 %
- Moderada 50 %
- Alta 50 %

2 cuadras con dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 32.845 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

0 basurales · **2** microbasurales
2 en total → 1 cada **16.423 m²** de superficie (0,6 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 4 cuadras*

0 % = **0 ml** de 923 ml

Ninguna de las 4 cuadras relevadas llega al 80 % de vereda: sin vereda.

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *3 cuadras relevadas*



Completa 0 % · Insuficiente 0 % · Sin cobertura **100 %**

0 ml con cobertura completa
0 ml con cobertura insuficiente
923 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *3 cuadras relevadas*

Pavimento 0 % = 0 ml · Mejorado 0 % = 0 ml · Tierra **100 %** = 923 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

TIERRA — B **0 %** · R **67 %** · M **33 %**

BACHES

1 bache → 1 cada **923 ml**
en 923 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL — **CRÍTICO**

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · ALTO · **CRÍTICO**

Veredas: deficitaria · Alumbrado: deficitaria

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR — **ALTO**


SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 19 registros · ID ReNaBaP 80. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO 105 ALEGRE



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	638	187.472 m²	4.706 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 33 %
- REGULAR 60 %
- MALO 7 %

42 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **105 ml**

45 situaciones de riesgo medio o alto (14 de riesgo alto) en 4.706 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO



- Postes caídos o en mal estado **31 %**
- Marañas de cables **58 %**
- Cables caídos **11 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA



- Formal (cañería) **3 %**
- Informal (manguera negra) **97 %**

33 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 46 %
- REGULAR 50 %
- MALO 4 %

26 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS

6 → 1 cada **784 ml**

FILTRACIONES

no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

52 %



≈ **2.441 ml** de 4.706 ml · promedio de 63 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 15 %
- REGULAR 21 %
- MALO 64 %

47 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



- Leve **14 %**
- Moderada **48 %**
- Alta **39 %**

44 cuadras con dato · 19 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección

en 187.472 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

2 basurales · **29** microbasurales

31 en total → 1 cada **6.047 m²** de superficie (1,7 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 44 cuadras*

8 % = **386 ml** de 4.706 ml

4 de 44 cuadras con 80 % o más de vereda (2 al 100 %) · 40 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



- BUENO 31 % — 87 ml
- REGULAR 69 % — 193 ml
- MALO 0 %

4 cuadras con vereda · 1 sin dato de estado (107 ml)

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *40 cuadras relevadas*



- Completa **5 %**
- Insuficiente **53 %**
- Sin cobertura **43 %**

235 ml con cobertura completa

2.471 ml con cobertura insuficiente

2.000 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *43 cuadras relevadas*



- Pavimento **47 %** = 2.189 ml
- Mejorado **7 %** = 328 ml
- Tierra **47 %** = 2.189 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



PAVIMENTO	B **60 %** · R **40 %** · M **0 %**
MEJORADO	B **0 %** · R **67 %** · M **33 %**
TIERRA	B **10 %** · R **70 %** · M **20 %**

BACHES

14 baches → 1 cada **227 ml**

en 3.174 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo

relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL — ALTO



SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR — ALTO




SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 385 registros · ID ReNaBaP 105. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO CARLOS AGOSTI



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	275	64.110 m²	1.849 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



BUENO 0 %
REGULAR 0 %
MALO 100 %

5 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **308 ml**
6 situaciones de riesgo medio o alto (3 de riesgo alto) en 1.849 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

Postes caídos o en mal estado **0 %** · Marañas de cables **67 %**
Cables caídos **33 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

Formal (cañería) **0 %** · Informal (manguera negra) **100 %**

1 tramo relevado

ESTADO DEL TENDIDO



BUENO 0 %
REGULAR 0 %
MALO 100 %

1 tramo con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
7 → 1 cada **264 ml**
FILTRACIONES
1 → 1 cada **1.849 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

47 %

≈ **872 ml** de 1.849 ml · promedio de 11 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



BUENO 0 %
REGULAR 0 %
MALO 100 %

11 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

Leve **0 %**
Moderada **56 %**
Alta **44 %**

9 cuadras con dato · 2 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 64.110 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

1 basural · **7** microbasurales
8 en total → 1 cada **8.014 m²** de superficie (1,2 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 9 cuadras*

0 % = **0 ml** de 1.849 ml

Ninguna de las 9 cuadras relevadas llega al 80 % de vereda: sin vereda.

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *15 cuadras relevadas*



Completa **7 %** · Insuficiente **67 %** · Sin cobertura **27 %**

123 ml con cobertura completa
1.233 ml con cobertura insuficiente
493 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *23 cuadras relevadas*



Pavimento **9 %** = 161 ml · Mejorado **30 %** = 563 ml · Tierra **61 %** = 1.125 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



PAVIMENTO — B **100 %** · R **0 %** · M **0 %**
MEJORADO — B **29 %** · R **29 %** · M **43 %**
TIERRA — B **29 %** · R **64 %** · M **7 %**

BACHES

2 baches → 1 cada **603 ml**
en 1.206 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: ALTO



SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: ALTO



SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 93 registros · ID ReNaBaP 106. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO EL MOLINO



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	242	104.180 m²	2.601 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



BUENO **96 %** · REGULAR **0 %** · MALO **4 %**

24 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **2.601 ml**

1 situación de riesgo medio o alto en 2.601 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

Postes caídos o en mal estado **0 %** · Marañas de cables **100 %** · Cables caídos **0 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

Formal (cañería) **29 %** · Informal (manguera negra) **71 %**

7 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



BUENO **0 %** · REGULAR **20 %** · MALO **80 %**

5 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS

2 → 1 cada **1.301 ml**

FILTRACIONES

1 → 1 cada **2.601 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

68 %

≈ **1.761 ml** de 2.601 ml · promedio de 35 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



BUENO **0 %** · REGULAR **35 %** · MALO **65 %**

34 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

Leve **11 %**

Moderada **25 %**

Alta **64 %**

28 cuadras con dato · 7 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección

en 104.180 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

1 basural · **5** microbasurales

6 en total → 1 cada **17.363 m²** de superficie (0,6 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 40 cuadras*

21 % = **546 ml** de 2.601 ml

9 de 40 cuadras con 80 % o más de vereda (4 al 100 %) · 31 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



BUENO **88 %** 481 ml

REGULAR **12 %** 65 ml

MALO **0 %**

9 cuadras con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *28 cuadras relevadas*

Completa **7 %** · Insuficiente **14 %** · Sin cobertura **79 %**

186 ml con cobertura completa

372 ml con cobertura insuficiente

2.044 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *21 cuadras relevadas*

Pavimento **5 %** = 124 ml · Mejorado **14 %** = 372 ml · Tierra **81 %** = 2.106 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

PAVIMENTO	B **100 %** · R **0 %** · M **0 %**
MEJORADO	B **33 %** · R **33 %** · M **33 %**
TIERRA	B **0 %** · R **53 %** · M **47 %**

BACHES

14 baches → 1 cada **168 ml**

en 2.353 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo

relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL — CRÍTICO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · ALTO · **CRÍTICO**

Veredas: deficitaria · Alumbrado: deficitaria

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR — CRÍTICO


SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · ALTO · **CRÍTICO**

Calles: deficitaria · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 193 registros · ID ReNaBaP 4521. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO EVITA



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Altos de San Lorenzo	627	231.687 m²	4.203 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 4 %
- REGULAR 16 %
- MALO 80 %

25 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **103 ml**

41 situaciones de riesgo medio o alto (21 de riesgo alto) en 4.203 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

- Postes caídos o en mal estado **24 %**
- Marañas de cables **56 %**
- Cables caídos **20 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

- Formal (cañería) **24 %**
- Informal (manguera negra) **76 %**

17 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 35 %
- REGULAR 29 %
- MALO 35 %

17 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
1 → 1 cada **4.203 ml**
FILTRACIONES
1 → 1 cada **4.203 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

42 %

≈ **1.750 ml** de 4.203 ml · promedio de 25 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 5 %
- REGULAR 14 %
- MALO 81 %

21 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

- Leve **19 %**
- Moderada **44 %**
- Alta **38 %**

16 cuadras con dato · 9 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 231.687 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

1 basural · **9** microbasurales
10 en total → 1 cada **23.169 m²** de superficie (0,4 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 28 cuadras*

0 % = **0 ml** de 4.203 ml

Ninguna de las 28 cuadras relevadas llega al 80 % de vereda: sin vereda.

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *30 cuadras relevadas*

- Completa 0 %
- Insuficiente **57 %**
- Sin cobertura **43 %**

0 ml con cobertura completa
2.382 ml con cobertura insuficiente
1.821 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *23 cuadras relevadas*

- Pavimento 0 % = 0 ml
- Mejorado **9 %** = 365 ml
- Tierra **91 %** = 3.838 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

MEJORADO	B **0 %** · R **50 %** · M **50 %**
TIERRA	B **5 %** · R **10 %** · M **86 %**

BACHES

14 baches → 1 cada **287 ml**
en 4.020 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: CRÍTICO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · ALTO · **CRÍTICO**

Veredas: deficitaria · Alumbrado: deficitaria

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 241 registros · ID ReNaBaP 5681. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO FRISON



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	351	190.930 m²	4.463 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 40 %
- REGULAR 49 %
- MALO 12 %

43 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **248 ml**

18 situaciones de riesgo medio o alto (1 de riesgo alto) en 4.463 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

- Postes caídos o en mal estado **44 %**
- Marañas de cables **50 %**
- Cables caídos **6 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

- Formal (cañería) **22 %**
- Informal (manguera negra) **78 %**

9 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 0 %
- REGULAR **71 %**
- MALO **29 %**

7 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
no se relevaron
FILTRACIONES
3 → 1 cada **1.488 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

43 %

≈ **1.901 ml** de 4.463 ml · promedio de 58 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 12 %
- REGULAR 52 %
- MALO 36 %

58 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

- Leve **27 %**
- Moderada **46 %**
- Alta **27 %**

48 cuadras con dato · 10 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 190.930 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

11 basurales · **16** microbasurales

27 en total → 1 cada **7.071 m²** de superficie (1,4 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 35 cuadras*

0 % = **0 ml** de 4.463 ml

Ninguna de las 35 cuadras relevadas llega al 80 % de vereda: sin vereda.

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *48 cuadras relevadas*



- Completa **4 %**
- Insuficiente **79 %**
- Sin cobertura **17 %**

186 ml con cobertura completa
3.533 ml con cobertura insuficiente
744 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *40 cuadras relevadas*



- Pavimento **68 %** = 3.013 ml
- Mejorado **18 %** = 781 ml
- Tierra **15 %** = 669 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



- PAVIMENTO — B **33 %** · R **67 %** · M **0 %**
- MEJORADO — B **43 %** · R **57 %** · M **0 %**
- TIERRA — B **0 %** · R **50 %** · M **50 %**

BACHES

21 baches → 1 cada **149 ml**

en 3.124 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: ALTO



Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: ALTO



Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 320 registros · ID ReNaBaP 89. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO JOEL



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	748	212.618 m²	6.133 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 55 %
- REGULAR 28 %
- MALO 16 %

74 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **106 ml**

58 situaciones de riesgo medio o alto (19 de riesgo alto) en 6.133 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

- Postes caídos o en mal estado **50 %**
- Marañas de cables **45 %**
- Cables caídos **5 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

- Formal (cañería) **23 %**
- Informal (manguera negra) **77 %**

39 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 18 %
- REGULAR 29 %
- MALO 53 %

38 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
no se relevaron
FILTRACIONES
no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

53 %

≈ **3.228 ml** de 6.133 ml · promedio de 99 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 5 %
- REGULAR 35 %
- MALO 60 %

95 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

- Leve **14 %**
- Moderada **44 %**
- Alta **42 %**

86 cuadras con dato · 13 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 212.618 m² de superficie · no se cuentan 3 tachos

BASURALES Y MICROBASURALES

8 basurales · **36** microbasurales
44 en total → 1 cada **4.832 m²** de superficie (2,1 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 100 cuadras*

23 % = **1.393 ml** de 6.133 ml

23 de 100 cuadras con 80 % o más de vereda (20 al 100 %) · 77 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



- BUENO 62 % — 859 ml
- REGULAR 38 % — 534 ml
- MALO 0 %

23 cuadras con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *77 cuadras relevadas*

- Completa **5 %**
- Insuficiente **38 %**
- Sin cobertura **57 %**

319 ml con cobertura completa
2.310 ml con cobertura insuficiente
3.505 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *71 cuadras relevadas*

- Pavimento **13 %** = 777 ml
- Mejorado **23 %** = 1.382 ml
- Tierra **65 %** = 3.973 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

PAVIMENTO	B **89 %** · R **11 %** · M **0 %**
MEJORADO	B **38 %** · R **50 %** · M **13 %**
TIERRA	B **13 %** · R **28 %** · M **59 %**

BACHES

11 baches → 1 cada **400 ml**
en 4.405 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

1 parada → 1 cada **6.133 ml**
de 6.133 ml de calles

ESTADO



- BUENO 0 %
- REGULAR 0 %
- MALO 100 %

1 parada con dato

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: CRÍTICO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · ALTO · **CRÍTICO**

Veredas: deficitaria · Alumbrado: deficitaria

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO


Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 619 registros · ID ReNaBaP 113. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO LA FALCONE

LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Altos de San Lorenzo	77	46.159 m²	1.483 ml



RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 63 %
- REGULAR 13 %
- MALO 25 %

8 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

Sin situaciones de riesgo
en 1.483 ml de calles

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA



Formal (cañería) **14 %** · Informal (manguera negra) **86 %**

7 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 29 %
- REGULAR 57 %
- MALO 14 %

7 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
no se relevaron
FILTRACIONES
no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

62 %



≈ **916 ml** de 1.483 ml · promedio de 27 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 4 %
- REGULAR 24 %
- MALO 72 %

25 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



- Leve **33 %**
- Moderada **27 %**
- Alta **40 %**

15 cuadras con dato · 12 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 46.159 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

0 basurales · **9** microbasurales
9 en total → 1 cada **5.129 m²** de superficie (1,9 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 25 cuadras*

0 % = **0 ml** de 1.483 ml

Ninguna de las 25 cuadras relevadas llega al 80 % de vereda: sin vereda.

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *32 cuadras relevadas*



Completa **3 %** · Insuficiente **19 %** · Sin cobertura **78 %**

46 ml con cobertura completa
278 ml con cobertura insuficiente
1.159 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *17 cuadras relevadas*



Pavimento **6 %** = 87 ml · Mejorado **59 %** = 872 ml · Tierra **35 %** = 523 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



- PAVIMENTO — B **100 %** · R **0 %** · M **0 %**
- MEJORADO — B **20 %** · R **60 %** · M **20 %**
- TIERRA — B **0 %** · R **17 %** · M **83 %**

BACHES

3 baches → 1 cada **407 ml**
en 1.221 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: CRÍTICO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · ALTO · **CRÍTICO**

Veredas: deficitaria · Alumbrado: deficitaria

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: ALTO


SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 137 registros · ID ReNaBaP 5682. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO LOS PINOS



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	72	88.236 m²	1.753 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



BUENO 0 %
REGULAR 25 %
MALO 75 %

16 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **57 ml**

31 situaciones de riesgo medio o alto (17 de riesgo alto) en 1.753 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO



Postes caídos o en mal estado **45 %** · Marañas de cables **39 %** · Cables caídos **16 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

Formal (cañería) **0 %** · Informal (manguera negra) **100 %**

13 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



BUENO 0 %
REGULAR 27 %
MALO 73 %

11 tramos con dato


MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
2 → 1 cada **877 ml**
FILTRACIONES
3 → 1 cada **584 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

28 %



≈ **489 ml** de 1.753 ml · promedio de 25 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



BUENO 0 %
REGULAR 26 %
MALO 74 %

23 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



Leve **31 %**
Moderada **46 %**
Alta **23 %**

13 cuadras con dato · 12 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 88.236 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

1 basural · **12** microbasurales
13 en total → 1 cada **6.787 m²** de superficie (1,5 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 14 cuadras*

7 % = **125 ml** de 1.753 ml

1 de 14 cuadras con 80 % o más de vereda (1 al 100 %) · 13 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



BUENO 0 %
REGULAR 125 ml **100 %**
MALO 0 %

1 cuadra con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *24 cuadras relevadas*



Completa **4 %** · Insuficiente **54 %** · Sin cobertura **42 %**

73 ml con cobertura completa
950 ml con cobertura insuficiente
730 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *23 cuadras relevadas*



Pavimento **9 %** = 152 ml · Mejorado **17 %** = 305 ml · Tierra **74 %** = 1.296 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



PAVIMENTO — B **0 %** · R **100 %** · M **0 %**
MEJORADO — B **25 %** · R **25 %** · M **50 %**
TIERRA — B **0 %** · R **35 %** · M **65 %**

BACHES

11 baches → 1 cada **152 ml**
en 1.677 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL — **ALTO**



SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR — **CRÍTICO**



SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · ALTO · **CRÍTICO**

Calles: deficitaria · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 186 registros · ID ReNaBaP 5688. Polígono del equipo (22/09/2026): superficie y metros lineales medidos sobre el polígono. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO LOS ROBLES

LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Altos de San Lorenzo	231	99.175 m²	2.558 ml



RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 70 %
- REGULAR 10 %
- MALO 20 %

30 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **233 ml**

11 situaciones de riesgo medio o alto (6 de riesgo alto) en 2.558 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO



- Postes caídos o en mal estado **27 %**
- Marañas de cables **36 %**
- Cables caídos **36 %**

RED DE AGUA

No se relevaron tendidos de agua.

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
1 → 1 cada **2.558 ml**
FILTRACIONES
1 → 1 cada **2.558 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

39 %

≈ **994 ml** de 2.558 ml · promedio de 30 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 3 %
- REGULAR 27 %
- MALO 70 %

30 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



- Leve **18 %**
- Moderada **29 %**
- Alta **54 %**

28 cuadras con dato · 2 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 99.175 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

2 basurales · **11** microbasurales
13 en total → 1 cada **7.629 m²** de superficie (1,3 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 34 cuadras*

0 % = **0 ml** de 2.558 ml

Ninguna de las 34 cuadras relevadas llega al 80 % de vereda: sin vereda.

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *15 cuadras relevadas*



- Completa **13 %**
- Insuficiente **53 %**
- Sin cobertura **33 %**

341 ml con cobertura completa
1.364 ml con cobertura insuficiente
853 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *26 cuadras relevadas*



- Pavimento **92 %** = 2.361 ml
- Mejorado **0 %** = 0 ml
- Tierra **8 %** = 197 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



PAVIMENTO — B **46 %** · R **50 %** · M **4 %**
TIERRA — B **50 %** · R **0 %** · M **50 %**

BACHES

21 baches → 1 cada **66 ml**
en 1.377 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: **ALTO**

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: **ALTO**


SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 189 registros · ID ReNaBaP 493. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO PADRE CAJADE



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	175	48.667 m²	1.297 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



BUENO **64 %**
REGULAR **36 %**
MALO **0 %**

11 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **259 ml**
5 situaciones de riesgo medio o alto (3 de riesgo alto) en 1.297 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO



Postes caídos o en mal estado **0 %** · Marañas de cables **80 %** · Cables caídos **20 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA



Formal (cañería) **0 %** · Informal (manguera negra) **100 %**

2 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



BUENO **0 %**
REGULAR **0 %**
MALO **100 %**

2 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
no se relevaron
FILTRACIONES
no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

53 %



≈ **682 ml** de 1.297 ml · promedio de 18 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



BUENO **6 %**
REGULAR **50 %**
MALO **44 %**

18 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



Leve **39 %**
Moderada **22 %**
Alta **39 %**

18 cuadras con dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

1 punto → 1 cada **48.667 m²**
en 48.667 m² de superficie

ESTADO DE LOS PUNTOS



BUENO **100 %**
REGULAR **0 %**
MALO **0 %**

1 punto con dato

BASURALES Y MICROBASURALES

0 basurales · **4** microbasurales
4 en total → 1 cada **12.167 m²** de superficie (0,8 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 16 cuadras*

24 % = **315 ml** de 1.297 ml
4 de 16 cuadras con 80 % o más de vereda (2 al 100 %) · 12 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



BUENO **100 %** 315 ml
REGULAR **0 %**
MALO **0 %**

4 cuadras con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *11 cuadras relevadas*



Completa **27 %** · Insuficiente **64 %** · Sin cobertura **9 %**

354 ml con cobertura completa
825 ml con cobertura insuficiente
118 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *16 cuadras relevadas*



Pavimento **56 %** = 730 ml · Mejorado **0 %** = 0 ml · Tierra **44 %** = 567 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



PAVIMENTO — B **67 %** · R **33 %** · M **0 %**
TIERRA — B **29 %** · R **29 %** · M **43 %**

BACHES

1 bache → 1 cada **649 ml**
en 649 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL — **ALTO**



SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR — **MODERADO**




SIN DÉFICIT · LEVE · **MODERADO** · ALTO · CRÍTICO

Calles: buena · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 91 registros · ID ReNaBaP 107. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO PUENTE DE FIERRO



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Altos de San Lorenzo	1.551	596.672 m²	12.248 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 63 %
- REGULAR 30 %
- MALO 7 %

92 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **170 ml**

72 situaciones de riesgo medio o alto (19 de riesgo alto) en 12.248 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO



- Postes caídos o en mal estado **28 %**
- Marañas de cables **49 %**
- Cables caídos **24 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA



- Formal (cañería) **11 %**
- Informal (manguera negra) **89 %**

61 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 22 %
- REGULAR 59 %
- MALO 20 %

41 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS

6 → 1 cada **2.041 ml**

FILTRACIONES

11 → 1 cada **1.113 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

55 %

≈ **6.718 ml** de 12.248 ml · promedio de 104 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 6 %
- REGULAR 40 %
- MALO 54 %

101 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



- Leve **22 %**
- Moderada **42 %**
- Alta **36 %**

83 cuadras con dato · 21 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección

en 596.672 m² de superficie · no se cuentan 6 tachos

BASURALES Y MICROBASURALES

14 basurales · **51** microbasurales

65 en total → 1 cada **9.180 m²** de superficie (1,1 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 130 cuadras*

10 % = **1.181 ml** de 12.248 ml

13 de 130 cuadras con 80 % o más de vereda (9 al 100 %) · 117 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



- BUENO 63 % — 744 ml
- REGULAR 37 % — 436 ml
- MALO 0 %

13 cuadras con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *102 cuadras relevadas*



- Completa **10 %**
- Insuficiente **52 %**
- Sin cobertura **38 %**

1.201 ml con cobertura completa

6.364 ml con cobertura insuficiente

4.683 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *114 cuadras relevadas*



- Pavimento **44 %** = 5.372 ml
- Mejorado **10 %** = 1.182 ml
- Tierra **46 %** = 5.694 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



PAVIMENTO	B **50 %** · R **46 %** · M **4 %**
MEJORADO	B **27 %** · R **55 %** · M **18 %**
TIERRA	B **0 %** · R **51 %** · M **49 %**

BACHES

41 baches → 1 cada **225 ml**

en 9.240 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

12 paradas → 1 cada **1.021 ml**

de 12.248 ml de calles

ESTADO



- BUENO 17 %
- REGULAR 42 %
- MALO 42 %

12 paradas con dato

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: MODERADO


SIN DÉFICIT · LEVE · **MODERADO** · ALTO · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: intermedia

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 918 registros · ID ReNaBaP 494. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO SEBASTIAN



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	97	28.528 m²	1.110 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 33 %
- REGULAR 33 %
- MALO 33 %

12 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **69 ml**

16 situaciones de riesgo medio o alto (8 de riesgo alto) en 1.110 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO



- Postes caídos o en mal estado **44 %**
- Marañas de cables **38 %**
- Cables caídos **19 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

- Formal (cañería) **0 %**
- Informal (manguera negra) **100 %**

8 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 25 %
- REGULAR 50 %
- MALO 25 %

8 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS

4 → 1 cada **278 ml**

FILTRACIONES

1 → 1 cada **1.110 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

48 %



≈ **528 ml** de 1.110 ml · promedio de 20 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 5 %
- REGULAR 26 %
- MALO 68 %

19 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



- Leve **20 %**
- Moderada **20 %**
- Alta **60 %**

20 cuadras con dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección

en 28.528 m² de superficie · no se cuentan 2 tachos

BASURALES Y MICROBASURALES

3 basurales · **11** microbasurales

14 en total → 1 cada **2.038 m²** de superficie (4,9 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 11 cuadras*

7 % = **83 ml** de 1.110 ml

1 de 11 cuadras con 80 % o más de vereda · 10 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



- BUENO 0 %
- REGULAR 100 % 83 ml
- MALO 0 %

1 cuadra con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *15 cuadras relevadas*



- Completa **7 %**
- Insuficiente **73 %**
- Sin cobertura **20 %**

74 ml con cobertura completa

814 ml con cobertura insuficiente

222 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *11 cuadras relevadas*



- Pavimento **55 %** = 605 ml
- Mejorado **36 %** = 404 ml
- Tierra **9 %** = 101 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



PAVIMENTO	B **33 %** · R **67 %** · M **0 %**
MEJORADO	B **0 %** · R **100 %** · M **0 %**
TIERRA	B **0 %** · R **100 %** · M **0 %**

BACHES

17 baches → 1 cada **53 ml**

en 908 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

1 parada → 1 cada **1.110 ml**

de 1.110 ml de calles

ESTADO



- BUENO 100 %
- REGULAR 0 %
- MALO 0 %

1 parada con dato

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: LEVE


SIN DÉFICIT · **LEVE** · MODERADO · ALTO · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: buena

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 143 registros · ID ReNaBaP 1076. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO 4616 SIN NOMBRE



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	22	12.694 m²	495 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



BUENO **70 %**
REGULAR **30 %**
MALO **0 %**

10 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **165 ml**
3 situaciones de riesgo medio o alto (1 de riesgo alto) en 495 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

Postes caídos o en mal estado **100 %** · Marañas de cables **0 %** · Cables caídos **0 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

Formal (cañería) **11 %** · Informal (manguera negra) **89 %**

9 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



BUENO **89 %**
REGULAR **11 %**
MALO **0 %**

9 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
no se relevaron
FILTRACIONES
no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

47 %

≈ **234 ml** de 495 ml · promedio de 12 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



BUENO **0 %**
REGULAR **42 %**
MALO **58 %**

12 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

Leve **17 %**
Moderada **42 %**
Alta **42 %**

12 cuadras con dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 12.694 m² de superficie · no se cuentan 2 tachos

BASURALES Y MICROBASURALES

0 basurales · **2** microbasurales
2 en total → 1 cada **6.347 m²** de superficie (1,6 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 12 cuadras*

32 % = **157 ml** de 495 ml

4 de 12 cuadras con 80 % o más de vereda (3 al 100 %) · 8 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



BUENO **26 %** 41 ml
REGULAR **74 %** 116 ml
MALO **0 %**

4 cuadras con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *11 cuadras relevadas*

Completa **55 %** · Insuficiente **36 %** · Sin cobertura **9 %**

270 ml con cobertura completa
180 ml con cobertura insuficiente
45 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *8 cuadras relevadas*

Pavimento **75 %** = 371 ml · Mejorado **25 %** = 124 ml · Tierra **0 %** = 0 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

PAVIMENTO — B **33 %** · R **17 %** · M **50 %**
MEJORADO — B **0 %** · R **0 %** · M **100 %**

BACHES

6 baches → 1 cada **62 ml**
en 371 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

1 parada → 1 cada **495 ml**
de 495 ml de calles

ESTADO



BUENO **0 %**
REGULAR **0 %**
MALO **100 %**

1 parada con dato

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: LEVE

SIN DÉFICIT · **LEVE** · MODERADO · ALTO · CRÍTICO

Veredas: intermedia · Alumbrado: buena

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: MODERADO


SIN DÉFICIT · LEVE · **MODERADO** · ALTO · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: intermedia

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 77 registros · ID ReNaBaP 4616. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO 796 SIN NOMBRE



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	11	3.991 m²	155 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



BUENO 100 %
REGULAR 0 %
MALO 0 %
2 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

Sin situaciones de riesgo
en 155 ml de calles

RED DE AGUA

No se relevaron tendidos de agua.

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
no se relevaron
FILTRACIONES
no se relevaron

ZANJEO

No se relevaron zanjas.

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 3.991 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

0 basurales · **0** microbasurales
No se relevaron basurales ni microbasurales.

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 1 cuadra*

0 % = **0 ml** de 155 ml

La única cuadra relevada tiene menos de 80 % de vereda: sin vereda.

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *1 cuadra relevada*



Completa 0 % · Insuficiente **100 %** · Sin cobertura 0 %

0 ml con cobertura completa
155 ml con cobertura insuficiente
0 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *2 cuadras relevadas*



Pavimento 0 % = 0 ml · Mejorado **100 %** = 155 ml · Tierra 0 % = 0 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

MEJORADO  B **50 %** · R **50 %** · M **0 %**

BACHES

Sin baches relevados
en 78 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO


Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Índice de déficit (Ley 14.449): sin índice. Datos insuficientes: solo 6 registros en el relevamiento (Alumbrado 1, Tramo eléctrico 2, Calles 2, Veredas 1).

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 6 registros · ID ReNaBaP 796. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO 846 SIN NOMBRE



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	22	6.628 m²	290 ml

RED ELÉCTRICA

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **290 ml**
1 situación de riesgo medio o alto (1 de riesgo alto) en 290 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

Postes caídos o en mal estado **100 %** · Marañas de cables **0 %**
Cables caídos **0 %**

RED DE AGUA

No se relevaron tendidos de agua.

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
no se relevaron
FILTRACIONES
no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

84 % ≈ **242 ml** de 290 ml · promedio de 2 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS

BUENO **0 %**
REGULAR **0 %**
MALO **100 %**
2 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

Leve **0 %**
Moderada **0 %**
Alta **100 %**
2 cuadras con dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 6.628 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

0 basurales · **0** microbasurales
No se relevaron basurales ni microbasurales.

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 2 cuadras*

0 % = **0 ml** de 290 ml

Ninguna de las 2 cuadras relevadas llega al 80 % de vereda: sin vereda.

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *3 cuadras relevadas*

Completa **0 %** · Insuficiente **33 %** · Sin cobertura **67 %**

0 ml con cobertura completa
97 ml con cobertura insuficiente
193 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *2 cuadras relevadas*

Pavimento **0 %** = 0 ml · Mejorado **50 %** = 145 ml · Tierra **50 %** = 145 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

MEJORADO — B **100 %** · R **0 %** · M **0 %**
TIERRA — B **0 %** · R **0 %** · M **100 %**

BACHES

1 bache → 1 cada **145 ml**
en 145 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: CRÍTICO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · ALTO · **CRÍTICO**

Veredas: deficitaria · Alumbrado: deficitaria

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO


Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Sin datos para graficar: estado de la red eléctrica.

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 11 registros · ID ReNaBaP 846. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO VILLA ABURRIDITA



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	805	430.204 m²	7.909 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 36 %
- REGULAR 44 %
- MALO 20 %

45 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **208 ml**

38 situaciones de riesgo medio o alto (9 de riesgo alto) en 7.909 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO



Postes caídos o en mal estado **53 %** · Marañas de cables **34 %** · Cables caídos **13 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA



Formal (cañería) **0 %** · Informal (manguera negra) **100 %**

23 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 8 %
- REGULAR 58 %
- MALO 33 %

12 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS

2 → 1 cada **3.955 ml**

FILTRACIONES

1 → 1 cada **7.909 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

58 %



≈ **4.575 ml** de 7.909 ml · promedio de 69 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 7 %
- REGULAR 35 %
- MALO 57 %

68 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



Leve **27 %** · Moderada **51 %** · Alta **22 %**

37 cuadras con dato · 32 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección

en 430.204 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

12 basurales · **30** microbasurales

42 en total → 1 cada **10.243 m²** de superficie (1,0 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 48 cuadras*

4 % = **320 ml** de 7.909 ml

2 de 48 cuadras con 80 % o más de vereda (1 al 100 %) · 46 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



- BUENO 0 %
- REGULAR 100 % (320 ml)
- MALO 0 %

2 cuadras con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *51 cuadras relevadas*



Completa **14 %** · Insuficiente **39 %** · Sin cobertura **47 %**

1.086 ml con cobertura completa

3.102 ml con cobertura insuficiente

3.722 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *49 cuadras relevadas*



Pavimento **53 %** = 4.197 ml · Mejorado **22 %** = 1.775 ml · Tierra **24 %** = 1.937 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



PAVIMENTO	B **46 %** · R **46 %** · M **8 %**
MEJORADO	B **36 %** · R **64 %** · M **0 %**
TIERRA	B **0 %** · R **33 %** · M **67 %**

BACHES

35 baches → 1 cada **152 ml**

en 5.326 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo

relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: ALTO



SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: ALTO




SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 434 registros · ID ReNaBaP 59. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO 109 VILLA ALBA



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	44	8.881 m²	321 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



BUENO 0 %
REGULAR 100 %
MALO 0 %

1 tramo relevado

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **80 ml**
4 situaciones de riesgo medio o alto en 321 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

Postes caídos o en mal estado **50 %** · Marañas de cables **25 %** · Cables caídos **25 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

Formal (cañería) **0 %** · Informal (manguera negra) **100 %**

2 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



BUENO 50 %
REGULAR 0 %
MALO 50 %

2 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
no se relevaron
FILTRACIONES
no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

47 %

≈ **152 ml** de 321 ml · promedio de 3 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



BUENO 0 %
REGULAR 0 %
MALO 100 %

3 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

Leve **33 %**
Moderada **33 %**
Alta **33 %**

3 cuadras con dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 8.881 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

1 basural · **1** microbasural
2 en total → 1 cada **4.441 m²** de superficie (2,3 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 2 cuadras*

0 % = **0 ml** de 321 ml

Ninguna de las 2 cuadras relevadas llega al 80 % de vereda: sin vereda.

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *1 cuadra relevada*

Completa 0 % · Insuficiente 0 % · Sin cobertura **100 %**

0 ml con cobertura completa
0 ml con cobertura insuficiente
321 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *3 cuadras relevadas*

Pavimento **67 %** = 214 ml · Mejorado **0 %** = 0 ml · Tierra **33 %** = 107 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

PAVIMENTO — B **100 %** · R **0 %** · M **0 %**
TIERRA — B **0 %** · R **0 %** · M **100 %**

BACHES

2 baches → 1 cada **54 ml**
en 107 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: CRÍTICO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · ALTO · **CRÍTICO**

Veredas: deficitaria · Alumbrado: deficitaria

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: ALTO


SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 20 registros · ID ReNaBaP 109. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO 57 VILLA ALBA



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	161	60.927 m²	2.293 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



BUENO **52 %**
REGULAR **38 %**
MALO **10 %**

21 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **115 ml**
20 situaciones de riesgo medio o alto (9 de riesgo alto) en 2.293 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO



Postes caídos o en mal estado **45 %** · Marañas de cables **25 %** · Cables caídos **30 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA



Formal (cañería) **25 %** · Informal (manguera negra) **75 %**

4 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



BUENO **75 %**
REGULAR **25 %**
MALO **0 %**

4 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
1 → 1 cada **2.293 ml**
FILTRACIONES
no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

56 %



≈ **1.284 ml** de 2.293 ml · promedio de 24 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



BUENO **17 %**
REGULAR **25 %**
MALO **58 %**

24 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN



Leve **21 %**
Moderada **42 %**
Alta **38 %**

24 cuadras con dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 60.927 m² de superficie · no se cuentan 5 tachos

BASURALES Y MICROBASURALES

1 basural · **11** microbasurales
12 en total → 1 cada **5.077 m²** de superficie (2,0 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 19 cuadras*

5 % = **106 ml** de 2.293 ml

1 de 19 cuadras con 80 % o más de vereda · 18 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



BUENO **0 %**
REGULAR **100 %** 106 ml
MALO **0 %**

1 cuadra con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *27 cuadras relevadas*



Completa **15 %** · Insuficiente **44 %** · Sin cobertura **41 %**

340 ml con cobertura completa
1.019 ml con cobertura insuficiente
934 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *26 cuadras relevadas*



Pavimento **73 %** = 1.676 ml · Mejorado **19 %** = 441 ml · Tierra **8 %** = 176 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



PAVIMENTO — B **89 %** · R **11 %** · M **0 %**
MEJORADO — B **0 %** · R **40 %** · M **60 %**
TIERRA — B **0 %** · R **50 %** · M **50 %**

BACHES

8 baches → 1 cada **99 ml**
en 794 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: ALTO


SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 185 registros · ID ReNaBaP 57. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO VILLA GARIBALDI



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	99	43.091 m²	1.323 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



BUENO **100 %**
REGULAR 0 %
MALO 0 %
2 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **331 ml**
4 situaciones de riesgo medio o alto en 1.323 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO



Postes caídos o en mal estado **25 %** · Marañas de cables **25 %** · Cables caídos **50 %**

RED DE AGUA

No se relevaron tendidos de agua.

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
1 → 1 cada **1.323 ml**
FILTRACIONES
no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

95 %



≈ **1.254 ml** de 1.323 ml · promedio de 5 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



BUENO 0 %
REGULAR 0 %
MALO **100 %**
5 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

Leve **0 %**
Moderada **0 %**
Alta **100 %**
5 cuadras con dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 43.091 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

7 basurales · **2** microbasurales
9 en total → 1 cada **4.788 m²** de superficie (2,1 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 5 cuadras*

0 % = **0 ml** de 1.323 ml

Ninguna de las 5 cuadras relevadas llega al 80 % de vereda: sin vereda.

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *8 cuadras relevadas*



Completa **25 %** · Insuficiente **38 %** · Sin cobertura **38 %**

331 ml con cobertura completa
496 ml con cobertura insuficiente
496 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *4 cuadras relevadas*



Pavimento **0 %** = 0 ml · Mejorado **75 %** = 992 ml · Tierra **25 %** = 331 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



MEJORADO — B **33 %** · R **67 %** · M **0 %**
TIERRA — B **0 %** · R **100 %** · M **0 %**

BACHES

1 bache → 1 cada **992 ml**
en 992 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

2 paradas → 1 cada **662 ml**
de 1.323 ml de calles

ESTADO



BUENO **50 %**
REGULAR **50 %**
MALO 0 %
2 paradas con dato

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: ALTO



SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: LEVE




SIN DÉFICIT · **LEVE** · MODERADO · ALTO · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: buena

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 46 registros · ID ReNaBaP 5689. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO 801 VILLA MONTORO



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	594	371.492 m²	8.678 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 58 %
- REGULAR 28 %
- MALO 13 %

53 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **4.339 ml**

2 situaciones de riesgo medio o alto en 8.678 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

Postes caídos o en mal estado **0 %** · Marañas de cables **100 %** · Cables caídos **0 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

Formal (cañería) **7 %** · Informal (manguera negra) **93 %**

15 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 9 %
- REGULAR 45 %
- MALO 45 %

11 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS

2 → 1 cada **4.339 ml**

FILTRACIONES

no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

36 % ≈ **3.104 ml** de 8.678 ml · promedio de 61 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 5 %
- REGULAR 28 %
- MALO 67 %

57 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

- Leve **40 %**
- Moderada **26 %**
- Alta **34 %**

53 cuadras con dato · 8 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección

en 371.492 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

1 basural · **6** microbasurales

7 en total → 1 cada **53.070 m²** de superficie (0,2 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 51 cuadras*

4 % = **334 ml** de 8.678 ml

2 de 51 cuadras con 80 % o más de vereda (1 al 100 %) · 49 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



- BUENO 0 %
- REGULAR 100 % 334 ml
- MALO 0 %

2 cuadras con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *45 cuadras relevadas*



Completa **11 %** · Insuficiente **60 %** · Sin cobertura **29 %**

964 ml con cobertura completa

5.207 ml con cobertura insuficiente

2.507 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *61 cuadras relevadas*



Pavimento **51 %** = 4.410 ml · Mejorado **8 %** = 711 ml · Tierra **41 %** = 3.557 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*



PAVIMENTO	B **52 %** · R **35 %** · M **13 %**
MEJORADO	B **0 %** · R **60 %** · M **40 %**
TIERRA	B **4 %** · R **28 %** · M **68 %**

BACHES

8 baches → 1 cada **782 ml**

en 6.260 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo

relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: ALTO



SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: ALTO



SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 309 registros · ID ReNaBaP 801. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO 807 VILLA MONTORO



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Villa Elvira	1.100	367.008 m²	7.842 ml

RED ELÉCTRICA

ESTADO DE LA RED



- BUENO 42 %
- REGULAR 53 %
- MALO 5 %

55 tramos relevados

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **151 ml**

52 situaciones de riesgo medio o alto (16 de riesgo alto) en 7.842 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

- Postes caídos o en mal estado **31 %**
- Marañas de cables **48 %**
- Cables caídos **21 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

- Formal (cañería) **9 %**
- Informal (manguera negra) **91 %**

44 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO 19 %
- REGULAR 35 %
- MALO 45 %

31 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS

5 → 1 cada **1.568 ml**

FILTRACIONES

4 → 1 cada **1.961 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

46 %

≈ **3.624 ml** de 7.842 ml · promedio de 86 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO 19 %
- REGULAR 41 %
- MALO 41 %

81 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

- Leve **22 %**
- Moderada **45 %**
- Alta **33 %**

58 cuadras con dato · 28 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

1 punto → 1 cada **367.008 m²**

en 367.008 m² de superficie · no se cuentan 1 tacho

ESTADO DE LOS PUNTOS



- BUENO 0 %
- REGULAR 0 %
- MALO 100 %

1 punto con dato

BASURALES Y MICROBASURALES

5 basurales · **35** microbasurales

40 en total → 1 cada **9.175 m²** de superficie (1,1 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 56 cuadras*

8 % = **657 ml** de 7.842 ml

5 de 56 cuadras con 80 % o más de vereda (3 al 100 %) · 51 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



- BUENO 79 % — 517 ml
- REGULAR 21 % — 140 ml
- MALO 0 %

5 cuadras con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *66 cuadras relevadas*

- Completa **14 %**
- Insuficiente **67 %**
- Sin cobertura **20 %**

1.069 ml con cobertura completa

5.228 ml con cobertura insuficiente

1.545 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *53 cuadras relevadas*

- Pavimento **81 %** = 6.362 ml
- Mejorado **11 %** = 888 ml
- Tierra **8 %** = 592 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

PAVIMENTO	B **47 %** · R **40 %** · M **14 %**
MEJORADO	B **0 %** · R **100 %** · M **0 %**
TIERRA	B **0 %** · R **50 %** · M **50 %**

BACHES

42 baches → 1 cada **116 ml**

en 4.883 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

7 paradas → 1 cada **1.120 ml**

de 7.842 ml de calles

ESTADO



- BUENO 43 %
- REGULAR 29 %
- MALO 29 %

7 paradas con dato

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: MODERADO

SIN DÉFICIT · LEVE · **MODERADO** · ALTO · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: intermedia

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 551 registros · ID ReNaBaP 807. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO LA ESPERANZA



LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Altos de San Lorenzo	954	362.674 m²	8.043 ml

RED ELÉCTRICA

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **259 ml**
31 situaciones de riesgo medio o alto (9 de riesgo alto) en 8.043 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

- Postes caídos o en mal estado **35 %**
- Marañas de cables **32 %**
- Cables caídos **32 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

- Formal (cañería) **0 %**
- Informal (manguera negra) **100 %**

19 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



- BUENO **11 %**
- REGULAR **58 %**
- MALO **32 %**

19 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
2 → 1 cada **4.022 ml**
FILTRACIONES
2 → 1 cada **4.022 ml**

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

72 %
≈ **5.760 ml** de 8.043 ml · promedio de 52 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



- BUENO **6 %**
- REGULAR **32 %**
- MALO **62 %**

50 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

- Leve **5 %**
- Moderada **89 %**
- Alta **5 %**

19 cuadras con dato · 33 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 362.674 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

9 basurales · **9** microbasurales
18 en total → 1 cada **20.149 m²** de superficie (0,5 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 46 cuadras*

48 % = **3.847 ml** de 8.043 ml
23 de 46 cuadras con 80 % o más de vereda (14 al 100 %) · 23 sin vereda

ESTADO — *100 % = vereda existente*



- BUENO 1.268 ml **33 %**
- REGULAR 1.705 ml **44 %**
- MALO 874 ml **23 %**

23 cuadras con vereda

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *30 cuadras relevadas*

- Completa **20 %**
- Insuficiente **47 %**
- Sin cobertura **33 %**

1.609 ml con cobertura completa
3.753 ml con cobertura insuficiente
2.681 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *35 cuadras relevadas*

- Pavimento **26 %** = 2.068 ml
- Mejorado **54 %** = 4.366 ml
- Tierra **20 %** = 1.609 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

PAVIMENTO	B **22 %** · R **67 %** · M **11 %**
MEJORADO	B **26 %** · R **63 %** · M **11 %**
TIERRA	B **0 %** · R **29 %** · M **71 %**

BACHES

11 baches → 1 cada **585 ml**
en 6.434 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL: MODERADO

SIN DÉFICIT · LEVE · **MODERADO** · ALTO · CRÍTICO

Veredas: intermedia · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR: ALTO

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Sin datos para graficar: estado de la red eléctrica.

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 267 registros · ID ReNaBaP 1075. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.

FICHA DE BARRIO · RELEVAMIENTO DE BARRIOS POPULARES · LA PLATA

BARRIO LA CANTERA

LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	FAMILIAS	SUPERFICIE	METROS LINEALES
La Plata	Altos de San Lorenzo	413	229.427 m²	4.607 ml



RED ELÉCTRICA

RIESGO ELÉCTRICO

1 situación cada **921 ml**
5 situaciones de riesgo medio o alto (1 de riesgo alto) en 4.607 ml de calles

SITUACIONES DE RIESGO POR TIPO

Postes caídos o en mal estado **0 %** · Marañas de cables **80 %**
Cables caídos **20 %**

RED DE AGUA

TIPO DE COBERTURA

Formal (cañería) **0 %** · Informal (manguera negra) **100 %**
9 tramos relevados

ESTADO DEL TENDIDO



BUENO **11 %**
REGULAR **44 %**
MALO **44 %**
9 tramos con dato

MARAÑAS Y FILTRACIONES

MARAÑAS DE MANGUERAS
1 → 1 cada **4.607 ml**
FILTRACIONES
no se relevaron

ZANJEO

COBERTURA DE ZANJA

42 %
≈ **1.938 ml** de 4.607 ml · promedio de 15 cuadras

ESTADO DE LAS ZANJAS



BUENO **0 %**
REGULAR **33 %**
MALO **67 %**
15 cuadras con dato

GRADOS DE OBSTRUCCIÓN

Leve **45 %**
Moderada **36 %**
Alta **18 %**
11 cuadras con dato · 4 sin dato

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTOS DE RECOLECCIÓN

Sin puntos de recolección
en 229.427 m² de superficie

BASURALES Y MICROBASURALES

9 basurales · **8** microbasurales
17 en total → 1 cada **13.496 m²** de superficie (0,7 por ha)

ACCESIBILIDAD COMUNITARIA

PEATONAL

VEREDAS

COBERTURA DE VEREDA — *100 % = 20 cuadras*

0 % = **0 ml** de 4.607 ml

Ninguna de las 20 cuadras relevadas llega al 80 % de vereda: sin vereda.

ALUMBRADO PÚBLICO

COBERTURA — *11 cuadras relevadas*

Completa **18 %** · Insuficiente **82 %** · Sin cobertura **0 %**

838 ml con cobertura completa
3.769 ml con cobertura insuficiente
0 ml sin cobertura

VEHICULAR

CALLES

TIPO DE CALLE — *27 cuadras relevadas*

Pavimento **22 %** = 1.024 ml · Mejorado **59 %** = 2.730 ml · Tierra **19 %** = 853 ml

ESTADO POR TIPO — *B bueno · R regular · M malo*

PAVIMENTO	B **33 %** · R **67 %** · M **0 %**
MEJORADO	B **13 %** · R **56 %** · M **31 %**
TIERRA	B **0 %** · R **40 %** · M **60 %**

BACHES

13 baches → 1 cada **302 ml**
en 3.924 ml de calles en estado regular o malo

PARADAS DE COLECTIVO

CANTIDAD

Sin paradas de colectivo
relevadas en el barrio

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD PEATONAL — **ALTO**

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Veredas: deficitaria · Alumbrado: intermedia

DÉFICIT DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR — **ALTO**

SIN DÉFICIT · LEVE · MODERADO · **ALTO** · CRÍTICO

Calles: intermedia · Paradas: deficitaria

Sin datos para graficar: estado de la red eléctrica.

Fuente: Datos_1er_ETAPA_RBP_05_10_Procesado sin ocultos.xlsx · polígonos ReNaBaP · manzanas: Municipalidad de La Plata. 128 registros · ID ReNaBaP 87. Metros lineales por categoría = proporción de cuadras × metros lineales. Déficit = suma de los niveles de las dos variables (0 a 4), como en los mapas de la Zona sur.